

EINBAUERKLÄRUNG

BRUNA

C/ Recta de Heras, 7 · 39619 San Salvador · Cantabria · España

Bevollmächtigter:

Roberto Bruña

Beschreibung und Identifizierung der unvollständigen Maschine:

Kanal- und Rohrreinigungsdüsen
Rotations- und Vibrationsdüsen
Wurzelschneider
Fräswerkzeuge
Geräte zur Großprofilreinigung

Folgende grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind angewandt und eingehalten:

Allgemeine Grundsätze
1.1.2 Grundsätze für die Integration der Sicherheit
1.1.5 Konstruktion der Maschine im Hinblick auf die Handhabung
1.3.4 Risiken durch Oberflächen, Kanten und Ecken

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VI der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erstellt.

Wir verpflichten uns, diese den Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit in elektronischer Form zu übermitteln.

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:

[Firma oder natürliche Person, ansässig in der EU]

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.

Name, Vorname und Funktion des Unterzeichners:

Roberto Bruña - Inhaber

Ort: San Salvador, Cantabria

Datum: 01.10.2026

